


Joon. 5.37. Magneeto alus: 1 süütepoli sekundaarmähise klemm, 2 süütepool (trafo), 3 vilthari, 4 kriipsud, 5 ekslsentrik, 6 katkesti alas, 7 alus, 8 vedru, 9 katkesti vasar, 10 tald, 11 kontakt, 12 kruvi, 13 kondensator

Saega ei tohi töötada ilma õhufiltrita, sest sel juhul silinder ja kolb kuluvad kiiresti.

Süütestüsteemi kuuluvad magneeto, kõrgepingejuhe ja süutekuümal. Magneeto koosneb magnetsüsteemiga hoorattast, süütepooli (trafo) ja katkestiga alusest ning kondensaatori (joon. 5.37). Hooratas kinnitub liistuga värvölli vasakpoolse koonilise täpi otsa. Kinnitusmatri all on veduruseib. Hooratta rummu keeratud pörkuri läheb vaja mootori käivitamiseks.

Süütepool (trafo) koosneb raudsüdamikust ning sellele keritud primaarning sekundaarmähisest. Katkesti osad on massiga ühendatud alasi ja massist isoleeritud kontaktiga vasar. Kontaktide suseb vedru. Normaalne piu katkesti lahtatalud kontaktide valvel



Joon 5.38. Saekett PIIIT-15: 1 parempoolne lõikehammas, 2 parempoolne poolõlkelõikehammas, 3 vasakpoolne lõikehammas, 4 vasakpoolne poolõlkelõikehammas

on 0,2 ... 0,4 mm. Konkaktidega rööbiti ühendatud kondensaator palkneb mootori karteri kaanega suletud pesas.

Südteküunal A10HT on mittelahtivõetav, keermega M14×1,25. Küüla elektroodide sädervahe on 0,6 ... 0,7 mm.

Tsentrifugaalsidur (joon. 5.33) koosneb vedavast ketlast, mille